

ФОП Оникійчук Володимир Володимирович


Кваліфікаційний сертифікат №003564 серія АЕ від 13.03.2015 р.

1. Загальні дані	1-2
2. Характеристика будівлі	2-3
3. Результати технічного обстеження	3
4. Висновок	3

ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК № 06-04/24

про створення умов щодо забезпечення доступності будівлі гуртожитку Вищого професійного училища №36 по вул. Центральна,1-А в с.Балин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

Замовник: Вище професійне училище №36

Експерт:  Оникійчук Володимир Володимирович



1. Загальні дані

ЗМІСТ

	Стор.
1. Загальні дані	1-2
2. Характеристика будівлі	2-3
3. Результати технічного обстеження	3
4. Заключення	3
5. Використана література та матеріали	4

ДОДАТКИ

- Лист ТО1-ТО3 - фотофіксація елементів безбар'єрності будівлі
- Копія сертифіката експерта

2. Характеристика будівлі

2.1. Об'єкт, що обстежується, розміщений в північно-західній частині с.Баниця за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, с.Баниця, вул. Центральна, 1-А.

Об'єкт є п'ятиповерхова будівля прямокутної геометричної форми з підвалом у якій розміщено туртожиток Вищого професійного училища №36.

1. Загальні дані:

Висновок про створення умов щодо забезпечення доступності будівлі гуртожитку Вищого професійного училища №36 по вул. Центральна, 1-А в с.Балин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області відповідно до положень ДБН В. 2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення, розроблено на підставі:

- чинних в Україні будівельних норм і правил;
- натурного візуального обстеження стану будівлі,
- обмірів окремих елементів та конструкцій будівлі;
- результатів обстеження;

Мета обстеження

Визначення існуючих умов щодо забезпечення доступності будівлі гуртожитку Вищого професійного училища №36 відповідно до положень ДБН В.2.2-4:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

За необхідності, надання рекомендацій щодо вжиття заходів для забезпечення умов доступності будівлі гуртожитку Вищого професійного училища, що не відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

2. Характеристика будівлі

2.1. Об'єкт, що обстежується, розміщений в північно-західній частині с.Балин за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, с.Балин, вул. Центральна, 1-А.

Об'єкт – п'ятиповерхова будівля прямокутної геометричної форми з підвалом у якій розміщено гуртожиток Вищого професійного училища №36.

Рік побудови – 1974;

Площа забудови – 1173,9 м²

Загальна площа будівлі – 2179,25 м²;

Будівельний об'єм – 17491,1 м³

Висота поверху – 2,60 м;

Класифікація об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд НК 018:2023, затвердженим наказом Міністерства економіки України 16 травня 2023 року № 3573 - 1130;

3.Результати обстеження об'єкту

П'ятиповерхова будівля гуртожитку Вищого професійного училища №36 має головний вхід до будівлі та допоміжний вихід з будівлі.

Головний вхід до будівлі, що розташований на відмітці 0,60м. вище рівня заощення облаштовано критим ганком з горизонтальною площадкою розмірами 5.70м x 2.30м, заввишки 0,55м від рівня заощення, з бетонними сходами висотою 0,15м та шириною 0,34м. Зовнішні сходи продубльовано дощатим пандусом (див. фото №1, фото №2).

Вхідний тамбур головного входу шириною 8,95м та глибиною 5,60м відповідає положенням п.6.1.7 ДБН В 2.2-40:2018. Вхідні двері двостулкові металеві однобічної дії шириною 1,50м з порогом.

Висота порогу з боку вхідного тамбура становить 0,02м, з боку площадки ганку становить 0,05 м.

Допоміжний вихід з будівлі облаштований ганком розмірами 2,50м x 1,50м та заввишки 0,35м від рівня заощення, зі сходами. Ганок не продубльовано пандусом. Для забезпечення доступності МГН допоміжний вихід з будівлі не є альтернативним виходом.

Поверх внутрішніх сходів вхідного тамбура шириною 1,40м влаштовано переносний дощатий пандус з безпечним уклоном, що не потребує додаткових облаштувань (див. фото3). Входи на територію, покриття та ширина пішохідних шляхів руху відповідає вимогам п.5.1.7 ДБН В.2.2-

40:2018. Прилегла до будівлі територія забезпечує відведення атмосферних опадів.

Ширина дверних і відкритих прорізів у стінах, а також виходів із приміщень і з коридорів становить від 0,90м до 1,10м. Дверні прорізи в окремих приміщеннях мають пороги або перепади висот підлоги від 0,02 м до 0,04м. Ширина коридорів відповідає вимогам п.6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд (див. фото №4).

4. Заключення.

Відповідно до проведеного обстеження вхідної групи та приміщень першого поверху навчального корпусу №1 Вищого професійного училища №36 що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с.Балин, вул.Центральна, 1-А, в яких суб'єкт господарювання проводить свою діяльність, встановлено наступне:

Будівля гуртожитку та приміщення першого поверху, які були обстежені, відповідають мінімальним стандартам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

Обстеження об'єкта проводилось 15.04.2024р.

6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА І МАТЕРІАЛИ

1. СНиП III-4080* «Техника безопасности в строительстве»
2. ДБН В. 2.2 – 40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.
3. Обстеження і оцінка технічного стану будівель та споруд. Організація і виконання робіт. 2003р.
5. ДСТУН Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану.

Відповідальний виконавець



В.В.Онікійчук

В.В.Онікійчук

Фото 1




Фото 2






Фото 3



Фото 4





**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 003564

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Оникійчук Володимир Володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії
від 11.03.2015 № 51, затвердженим президією
Комісії 13.03.2015 № 51-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.03 2015 року
за № 3429.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 13.03 2015 року

Голова (за підписом голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



(Handwritten signature)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

*Копія з оригіналу
Віра*



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЕКОНОМІКО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

№ 00324

УВАЖЛИВИЙ СЕРТИФІКАТ

Відомо, що в процесі виконання робіт (проект)
було використано наступні документи:

Проект

Оригінал Положення Володимирова

Відомо, що в процесі виконання робіт (проект) використано наступні документи:

Проект

Відомо, що в процесі виконання робіт (проект) використано наступні документи:

№ 00324

21

3-12-2013


13.03.2013

Відомо, що в процесі виконання робіт (проект) використано наступні документи:

Відомо, що в процесі виконання робіт (проект) використано наступні документи:

Володимир Д.П.

Володимир Д.П.
Архітектор



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

ВІСІМ (8)

(аркушів)

[Handwritten signature]

