

ФОП Оникійчук Володимир Володимирович

Кваліфікаційний сертифікат №003564 серія АЕ від 13.03.2015 р.

- 1. Загальні дані 1-2
- 2. Характеристика будівлі 2-3
- 3. Результати технічного обстеження 3
- 4. Висновки 3

ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК № 05-04/24

про створення умов щодо забезпечення доступності будівлі навчальної лабораторії з підготовки кухарів Вищого професійного училища №36 по вул. Центральна, 1-А в с.Балин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

ДОДАТКИ

Замовник: Вище професійне училище №36

Лист ДС-103-24 фотоматеріал зніматів безбар'єрності будівлі

Копія сертифіката експерта

Експерт:



Оникійчук Володимир Володимирович

м. Дунаївці – 2024 р.

1. Загальні дані:

ЗМІСТ

	Стор.
1. Загальні дані	1-2
2. Характеристика будівлі	2-3
3. Результати технічного обстеження	3
4. Заключення	3
5. Використана література та матеріали	4

ДОДАТКИ

- Лист ТО1-ТО3 - фотофіксація елементів безбар'єрності будівлі
- Копія сертифіката експерта

2. Характеристика будівлі

2.1. Об'єкт, що обстежується, розміщений в німечко-західній частині с.Балин за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, с.Балин, вул. Центральна, 1-А.

Об'єкт – одноповерхова будівля Т-подібної геометричної форми без навісу у якій розміщено навчальну лабораторію з підготовки кухарів Вищого професійного училища №36.

1. Загальні дані:

Висновок про створення умов щодо забезпечення доступності будівлі навчальної лабораторії з підготовки кухарів Вищого професійного училища №36 по вул. Центральна, 1-А в с.Балин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області відповідно до положень ДБН В. 2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення, розроблено на підставі:

- чинних в Україні будівельних норм і правил;
- натурального візуального обстеження стану будівлі,
- обмірів окремих елементів та конструкцій будівлі:
- результатів обстеження;

Мета обстеження

Визначення існуючих умов щодо забезпечення доступності будівлі навчальної лабораторії з підготовки кухарів відповідно до положень ДБН В.2.2-4:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

За необхідності, надання рекомендацій щодо вжиття заходів для забезпечення умов доступності будівлі навчальної лабораторії з підготовки кухарів Вищого професійного училища №36, що не відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

2. Характеристика будівлі

2.1. Об'єкт, що обстежується, розміщений в північно-західній частині с.Балин за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, с.Балин, вул. Центральна, 1-А.

Об'єкт – одноповерхова будівля Т-подібної геометричної форми без підвалу у якій розміщено навчальну лабораторію з підготовки кухарів Вищого професійного училища №36.

Рік побудови – 1963;

Площа забудови – 515,9 м²

Загальна площа будівлі – 376,20 м²;

Будівельний об'єм – 2063,0 м³

Висота поверху – 2,60 м;

Класифікація об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд НК 018:2023, затвердженим наказом Міністерства економіки України 16 травня 2023 року № 3573 - 1263;

3.Результати обстеження об'єкту

Одноповерхова будівля навчальної лабораторії з підготовки кухарів Вищого професійного училища №36 має головний та один господарський вхід до будівлі.

Головний вхід до будівлі, що розташований на відмітці 0,30м. вище рівня замощення, облаштовано критим ганком з горизонтальною площадкою розмірами 1.50м x 1.00м з бетонними сходишками різної висоти, від 0,10м до 0,18м та шириною 0,35м.

Вхідний ганок облаштований дощатим пандусом для МГН (див. фото №1, фото №2).

Вхідний тамбур головного входу шириною 1,70 м та глибиною 4,40м не відповідає положенням п.6.1.7 ДБН В 2.2-40:2018. Вхідні двері двостулкові дерев'яні, одnobічної дії шириною 1,40м, з порогом (див. фото №3-4).

Висота порогу з боку вхідного тамбура становить 0,04м, з боку площадки ганку становить 0,05 м. Висота порогу знівельована дощатим пандусом шириною 0,4м.

Входи на територію, покриття та ширина пішохідних шляхів руху відповідає вимогам п.5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018. Прилегла до будівлі територія забезпечує відведення атмосферних опадів.

Ширина дверних і відкритих прорізів у стінах, а також виходів із приміщень і з коридорів становить 0,90м. Дверні прорізи в окремих приміщеннях мають пороги або перепади висот підлоги від 0,02 м до 0,04м.

(див. фото №3). Ширина коридору становить 1.65м, що відповідає вимогам п.6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд.

4. Заключення.

Відповідно до проведеного обстеження вхідної групи та приміщень першого поверху навчальної лабораторії з підготовки кухарів Вищого професійного училища №36 що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с.Балин, вул.Центральна, 1-А, в яких суб'єкт господарювання проводить свою діяльність, встановлено наступне: *Будівля в цілому, та приміщення першого поверху які були обстежені, забезпечені мінімальним стандартом доступності і безпеки МГН (розумне пристосування).*

Обстеження об'єкта проводилось 15.04.2024р.

6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА І МАТЕРІАЛИ

1. СНиП III-4080* «Техника безопасности в строительстве»
2. ДБН В. 2.2 – 40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.
3. Обстеження і оцінка технічного стану будівель та споруд. Організація і виконання робіт. 2003р.
5. ДСТУН Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану.

Відповідальний виконавець




В.В.Оникійчук

Φοτο Νο1




Φοτο Νο2




Φοτο Νο3



Φοτο Νο4





МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 003564

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Оникійчук Володимир Володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії
від 11.03.2015 № 51, затвердженим президією
Комісії 13.03.2015 № 51-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.03 2015 року
за № 3429.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 13.03 2015 року

Голова (або перший заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



[Signature]
Голова

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Котіва Вірна з прізвищем [Signature]

РЕСПУБЛІКА УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І СПАДЩИНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ І ДОКУМЕНТАЦІЇ

№ 003524

Стор. 41

ТАБЛИЦЯ АЦІННИХ СЕРТИФІКАТІВ

Ця таблиця є складовою частиною актуального переліку цінностей (перелік цінностей і каталогів) та є обов'язковою для заповнення.

НАЗВА

Генеральний Головинник Голова Державного

Генеральний Головинник Голова Державного архіву України (перелік цінностей і каталогів) та є обов'язковою для заповнення.

Генеральний

Генеральний Головинник Голова Державного архіву України (перелік цінностей і каталогів) та є обов'язковою для заповнення.

Стор. 41

Генеральний Головинник

1803 2013 год

Генеральний Головинник Голова Державного архіву України (перелік цінностей і каталогів) та є обов'язковою для заповнення.

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою
Всім (8)
(аркушів)



Генеральний Головинник

Генеральний Головинник
Генеральний Головинник